

## ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



**GMK 38**  
obj. č. 601261  
měřicí kabel s konektory BNC a 2x banánek, ~ 90 cm dlouhý



**GHE 91\***  
obj. č. 601263  
elektroda se zarážecím kladivem pro zarážení měřicích hřebů Ø 2,5 mm bez použití kladiva



**GSE 91\***  
obj. č. 601266  
zarážecí elektroda pro zarážení měřicích hřebů Ø 2,5 mm



**GEG 91**  
obj. č. 601268  
rukojeť pro přestavbu zarážecí elektrody GSE 91



**GSG 91\***  
obj. č. 601270  
zarážecí elektroda s rukojetí pro měřicí hřeby Ø 2,5 mm a měřicí jehly GMS 300/91



**GST 91**  
obj. č. 601273  
ocelové hřeby  
9 ocelových hřebů v plastové dóze, Ø 2,5 mm, po 3 kusech v délkách 12, 16 a 23 mm



**GST 91/40**  
obj. č. 601275  
ocelové hřeby  
10 ocelových hřebů v plast. dóze, Ø 2,5 mm, délka 40 mm



**GST 45i**  
obj. č. 601277  
ocelové hřeby  
2 ks teflonem izolovaných ocelových hřebů, Ø 2,5 mm, délka 45 mm

**GST 60i**  
obj. č. 601279  
ocelové hřeby, dtto, délka 60 mm



**GOK 91**  
obj. č. 601287  
měřicí čepičky pro měření z plochy (pár), pro montáž na GSG 91 nebo GSE 91




**GMS 300/91**  
obj. č. 601289  
zapichovací jehly 300 mm dlouhé (pár), pro hobliny, dřev. vlnu, papír, lepenku, písek atd., pro montáž na GSG 91 nebo GSE 91



**GST 15B\***  
obj. č. 601281  
ocelové hřeby  
2 ks ocelových hřebů s otvorem, Ø 3,8 mm, délka 15 mm, pro přímé připojení k měřicímu kabelu GMK 3)



**GST 25B\***  
obj. č. 601283  
ocelové hřeby, dtto, Ø 3,8 mm, délka 25 mm



**GST 40B\***  
obj. č. 601285  
ocelové hřeby, dtto, Ø 3,8 mm, délka 40 mm



**GBSK 91\***  
obj. č. 601293  
kartáčové sondy krátké (pár), zdiřka banánek Ø 4 mm, pro hloubku do ~ 100 mm



**GBSL 91\***  
obj. č. 601294  
kartáčové sondy dlouhé (pár), zdiřka banánek Ø 4 mm, pro hloubku do ~ 300 mm



**GEF 38\***  
obj. č. 601296  
ploché elektrody (pár), zdiřka banánek Ø 4 mm, pro potěry s již položenou krytinou, papír atd.



**GLP 91**  
obj. č. 601299  
vodivá pasta 100 ml, pro povrchová měření s GOK 91 a hloubková měření s GBSK 91, GBSL 91 (zdi, podlahy atd.)



**GSP 91\***  
obj. č. 601301  
elektroda pro povrchová měření, pro měření papíru, textilií atd.



**GSP 91 ES**  
obj. č. 601303  
náhradní snímací plocha pro GSP 91




**GMZ 38\***  
obj. č. 605783  
měřicí kleště pro měření dých a slabých výrobků ze dřeva (do tloušťky ~ 10 mm)



**GSF 50 (110 cm)**  
obj. č. 601306  
**GSF 50K (43 cm)**  
obj. č. 601308  
zapichovací snímač (bez teplotního senzoru), pro měření do hloubky 40 cm popř. 107 cm, včetně 1 m přípojovacího kabelu, určen pro štěpku, dřevitou vlnu, třísky, seno, slámu, obilí, piliny atd.



**GSF 50TF (110 cm)**  
obj. č. 601312  
**GSF 50TFK (43 cm)**  
obj. č. 601313  
zapichovací snímač s teplotním senzorem, pro měření do hloubky 40 cm popř. 107 cm, včetně 1 m přípojovacího kabelu, určen pro štěpku, dřevitou vlnu, třísky, seno, slámu, obilí, piliny atd.



**GSF 40 (67 cm)**  
obj. č. 601316  
zapichovací snímač (bez teplotního senzoru), pro měření v lisovaných balících do hloubky 60 cm, včetně 1 m přípojovacího kabelu, určen pro lisované balíky sena a slámy, obilí

\* pro použití GHE 91, GSE 91, GSG 91, GST 15B / 25B / 40B, GBSK 91, GBSL 91, GEF 38, GSP 91 a GMZ 38 je potřebný měřicí kabel GMK 38