

## souprava pro měření teploty



## GMH 1170-Basic-SET

obj. č. 605414

souprava pro měření teploty

**Použití:**

Univerzální souprava pro měření teploty včetně zapichovacího a drátového snímače a transportního kufru.

**Technické údaje:****GMH 1170:** viz strana 22**GTF 300:** viz strana 26**GES 900:** viz strana 25**Rozsah dodávky:** přístroj GMH 1170, drátový snímač GTF 300, zapichovací snímač GES 900, transportní kufr GKK 1105, baterie, návod k obsluze**Příslušenství:****GMH 1170**

obj. č. 600113

přesný rychlý teploměr

**GTF 300**

obj. č. 600072

drátový snímač

**GES 900**

obj. č. 600518

zapichovací snímač

**GKK 1105**

obj. č. 601050

transportní kufr s vylisovanou vložkou pro 1 přístroj řady GMH 3xxx

kalibrační protokoly viz strana 7

## souprava pro měření teploty



## GTH 1150-Gourmet-SET

obj. č. 605415

souprava pro měření teploty

**Použití:**

Tato kombinace je velice často používána a velice oblíbená u šéfkuchařů pro měření teploty jádra masa (převážně steaků).

**Technické údaje:****GTH 1150:** viz strana 21**GTE 130 OK:** viz strana 27**Rozsah dodávky:** přístroj GTH 1150, zapichovací snímač GTE 130 OK, baterie, návod k obsluze**Příslušenství:****GTH 1150**

obj. č. 600047

rychlý teploměr

**GTE 130 OK**

obj. č. 601483

zapichovací snímač

**ST-KN**

obj. č. 601080

ochranné pouzdro s obdélníkovým otvorem pro připojení snímače

**GKK 252**

obj. č. 601056

transportní kufr (235 x 185 x 48 mm) s univerzální vložkou

kalibrační protokoly viz strana 7