


zvláštní příslušenství



GMK 38
obj. č. 601261

měřicí kabel

BNC na 2 x banánek, ~ 90 cm dlouhý



GHE 91
obj. č. 601262

elektroda se zarážecím kladivem *

pro zarážení měřicích hřebů bez použití kladiva



GSE 91
obj. č. 601266

zarážecí elektroda *

pro zarážení měřicích hřebů



GEG 91
obj. č. 601268

rukojeť

pro přestavbu zarážecí elektrody GSE 91



GSG 91
obj. č. 601270

zapichovací elektroda *

pro měřicí hřeby a měřicí jehly



GST 91
obj. č. 601273

ocelové hřeby

9 ocelových hřebů (po 3 kusech, v délkách 12, 16 a 23 mm) v plastové dóze, Ø 2,5 mm

GST 91/40
obj. č. 601275

ocelové hřeby

10 ocel. hřebů, 40 mm dlouhých, Ø 2,5 mm, v plast. dóze



GST 45i
obj. č. 601277

ocelové hřeby

2 ks teflonem izolovaných ocelových hřebů, 45 mm dlouhých, Ø 2,5 mm

GST 60i
obj. č. 601279

ocelové hřeby

2 ks teflonem izolovaných ocelových hřebů, 60 mm dlouhých, Ø 2,5 mm



GOK 91
obj. č. 601287

měřicí čepičky

čepičky pro měření z plochy (pár) (pro montáž na GSG 91 nebo GSE 91)



GMS 300/91
obj. č. 601289

zapichovací jehly

300 mm dlouhé (pár), pro hobliny, dřev. vlnu, papír, lepenku, písek atd. (pro montáž na GSG 91 nebo GSE 91)



GST 15B
obj. č. 601281

ocelové hřeby *

2 ks ocelových hřebů s otvorem, 15 mm dlouhé, Ø 3,8 mm (pro přímé připojení k měřicímu kabelu GMK 38)

GST 25B
obj. č. 601283

ocelové hřeby * dtto, Ø 3,8 x 25 mm

GST 40B
obj. č. 601285

ocelové hřeby * dtto, Ø 3,8 x 40 mm



GBSK 91
obj. č. 601293

kartáčové sondy (pár) krátké *

pro hloubku do ~ 100 mm



GBSL 91
obj. č. 601294

kartáčové sondy (pár) dlouhé *

pro hloubku do ~ 300 mm



GEF 38
obj. č. 601296

ploché elektrody (pár) *

pro potěry s již položenou krytinou, papír atd.



GLP 91
obj. č. 601299

vodivá pasta

100 ml, pro povrchová měření s GOK 91 a hloubková měření s GBSK 91, GBSL 91 (zdi, podlahy atd.)



GSP 91
obj. č. 601301

elektroda pro povrchová měření *

pro měření papíru, textilií atd.

GSP 91 ES
obj. č. 601303

náhradní snímací plocha

pro GSP 91



GMZ 38
obj. č. 605783

měřicí kleště *

měřicí kleště pro měření dých a slabých výrobků ze dřeva (do tloušťky ~ 10 mm)



GSF 50 (110 cm)
obj. č. 601306

GSF 50K (43 cm)
obj. č. 601308

zapichovací snímač

(bez teplotního senzoru) pro měření do hloubky 40 cm popř. 107 cm, včetně 1 m připojovacího kabelu, určen pro štepku, dřevitou vlnu, třísky, seno, slámu, obilí, piliny atd.



GSF 50TF (110cm)
obj. č. 601312

GSF 50TFK (43 cm)
obj. č. 601314

zapichovací snímač

s teplotním senzorem, pro měření do hloubky 40 cm popř. 107 cm, včetně 1 m připojovacího kabelu, určen pro štepku, dřevitou vlnu, třísky, seno, slámu, obilí, piliny atd.

* Měřicí kabel nutný pro použití s GHE 91, GSE 91, GSG 91, GST 15B / 25B / 40B, GBSK 91, GBSL 91, GEF 38, GSP 91, GMZ 38